




NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN




ZEN 13552

Dientes (T) 12 , Ø Exterior Piñón (G) 46 , Longitud Total (L) 32.2 , N°
Estrías (SPL) 26 , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) , Prof. Rebaje (RH) ,
Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Mitsubishi
Piñón para arranque
Scania : Camión




ZEN 1871

Dientes (T) 11 , Ø Exterior Piñón (G) 34.4 , Longitud Total (L) 46.9 , N°
Estrías (SPL) 6 , Ø Interno Piñón (ID) 12.06 , Ø Externo (D) 45.5 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: .Ford.
Impulsor para arranque
.Ford. : Ecosport
.Ford. : Fiesta
.Ford. : Focus 2010...
.Ford. : Mondeo




ZEN 1986

Dientes (T) 11 , Ø Exterior Piñón (G) 35.5 , Longitud Total (L) 58.3 , N°
Estrías (SPL) 16 , Ø Interno Piñón (ID) 11 , Ø Externo (D) 45.3 , Prof. Rebaje
(RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Bosch
Impulsor para arranque
.Ford. : Focus 2.0 / 2.3
.Ford. : Galaxy 2.0
.Ford. : Mondeo 2014...
.Ford. : S-Max 2.0 2015...




ZEN 1990

Dientes (T) 12 , Ø Exterior Piñón (G) 46.5 , Longitud Total (L) 153.5 , N° Estrías (SPL) , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) 46.5 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario , Sistema: Mitsubishi
Impulsor para arranque
Nissan : Frontier 2.5 - 2005...2010
Nissan : D21 2.5 - 2005...2008
Nissan : NP300 2.5 - 2008...2013
Nissan : D22 2.5 TD 4X4 - 2001...




ZEN 2002

Dientes (T) 9 , Ø Exterior Piñón (G) 35.2 , Longitud Total (L) 69.4 , N° Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) 12.06 , Ø Externo (D) 54.5 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario , Sistema: Valeo
Impulsor para arranque
Iveco : Daily 2.5 e 2.8 - 1996...2007




ZEN 5772

N° Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 52 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 38.3 , Dist. 1º Hilo (Z) 10 , Ø Externo (OD1) 58 , Prof. Rebaje (H) 15 , Rotacion Horario , Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
.Ford. : Focus 2.0 Ti-GDi - 2010...2016



ZEN 5505

N° Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 56 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 41.7 , Dist. 1º Hilo (Z) 17.9 , Ø Externo (OD1) 61 , Prof. Rebaje (H) 12.7 , Rotacion Antihorario , Sistema: Bosch
Polea p/ alternador
.Volkswagen. : New Beetle 2.5 Turbo - 2005>



ZEN 5802


Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 54 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41.1 , Dist. 1º Hilo (Z) 13.4 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario , Sistema: .Fiat.

Polea p/ alternador

.Fiat. : 500 L, 500X 1.3 - 2012>

.Fiat. : Tipo 1.3 - 2010>

.Fiat. : Doblo 1.3 - 2016>



ZEN 5805

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 59.9 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 36.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 6 , Ø Externo (OD1) 63 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario , Sistema: Bosch

Polea p/ alternador

Nissan : Navara 2.5 - 2015>

Nissan : NP300 2.5 - 2014>

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com