





NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN




ZEN 1853

Dientes (T) 20 , Ø Exterior Piñón (G) 14.7 , Longitud Total (L) 138.2 , N° Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) 65 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Mitsubishi
Impulsor para arranque
Mitsubishi : Fuso Canter



ZEN 2034

Dientes (T) 13 , Ø Exterior Piñón (G) 40.8 , Longitud Total (L) 94.6 , N° Estrías (SPL) 5 , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) 45.9 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Antihorario ,
Sistema: Denso
Impulsor para arranque
.Toyota. : Camry 2.4
.Toyota. : Camry 3.0
.Toyota. : Camry 3.3
.Toyota. : Camry 3.5
.Toyota. : Avensis 2.0
.Toyota. : Avensis 2.4
.Toyota. : Rav 4 2.4
.Toyota. : Rav 4 2.5
.Toyota. : Rav 4 3.5
Lexus :



ZEN 2047

Dientes (T) 12 , Ø Exterior Piñón (G) 37.1 , Longitud Total (L) 55 , N° Estrías (SPL) 8 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 48.9 , Prof. Rebaje (RH) 0.5 , Sentido de Rotación Horario ,

Sistema: Valeo

Impulsor para arranque

.Citroën. : Jumper 2.2

.Fiat. : Ducato Multijet 2.2 D

.Ford. : Ranger 2.2 TDCi

.Ford. : Ranger 3.2 TDCi


.Ford. : Transit 2.2 TDCi

.Peugeot. : Boxer 2.2

Land Rover : Defender 2.2

Land Rover : Defender 2.4

.Citroën. : Jumpy 2.2



ZEN 2053

Dientes (T) 9 , Ø Exterior Piñón (G) 30 , Longitud Total (L) 85.2 , N° Estrías (SPL) , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) 44.2 , Prof. Rebaje (RH) ,

Sentido de Rotación Horario ,

Sistema: Denso

Impulsor para arranque

.Toyota. : Yaris 1.3 16V

.Toyota. : Yaris 1.5 16V

.Toyota. : Etios 1.3 16V

.Toyota. : Etios 1.5 16V

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com