



NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN

ZEN 5790

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 53.8 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 14.4 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario ,

Sistema: Denso

Polea p/ alternador

Citroën : Berlingo 1.2, 1.5 - 2016

Citroën : C3 II 1.2,1.5

Citroën : C5

Peugeot : Partner 1.2, 1.5, 1.6

Peugeot : Expert 1.5 - 2018

Peugeot : 308 1.5 - 2017

Peugeot : 3008 1.2, 1.5

Citroën : Jumpy

Peugeot : 208 1.2, 1.5

Citroën : DS4 1.2 - 2014...2015

Peugeot : 2008 1.2, 1.5

Citroën : C4 Grand Picasso

Citroën : C-Elysee 1.2, 1.5, 1.6

Citroën : C4 Cactus 1.2, 1.5

DS : DS3

DS : DS4

DS : DS7

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5792

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 54.9 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 36.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 6 , Ø Externo (OD1) 60.2 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario ,

Sistema: Nissan

Polea p/ alternador

Nissan : Navara 2.3 dCi 4x4

Nissan : NP300 2.3 dCi

IMAGEN
NO DISPONIBLE

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5793

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 57 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 18.4 , Ø Externo (OD1) 61 , Prof. Rebaje (H) 11 , Rotacion Horario ,
Sistema: Denso
Polea p/ alternador
Kia : Sportage
Hyundai : i30
Hyundai : Tucson
Hyundai : ix20

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5794

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 58 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 10.8 , Ø Externo (OD1) 62.7 , Prof. Rebaje (H) 12.2 , Rotacion Horario ,
Sistema: Denso
Polea p/ alternador
Toyota : Corolla 1.4 D-4D - 2013/2018
Toyota : Yaris 1.4 D-4D
Toyota : Auris

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5795

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 60 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 40.2 , Dist. 1º Hilo (Z) 8 , Ø Externo (OD1) 65 , Prof. Rebaje (H) 14.5 , Rotacion Horario ,
Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Toyota : Yaris 1.0 - 2010...

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5796

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 64.9 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 36.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 6 , Ø Externo (OD1) 67.5 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario ,
Sistema: Nissan
Polea p/ alternador
Nissan : X-Terra 2.5 TDCI - 2018...
Nissan : Navara 2.5 DDTi - 2015...
Nissan : NP300 2.5 dCi - 2014...

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5798

Nº Ranuras (R) 4 , Ø Ranura (RD) 52 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 ,
Ancho (W) 34.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 14 , Ø Externo (OD1) 58.5 , Prof. Rebaje
(H) 8.2 , Rotacion Horario ,
Sistema: Bosch
Polea p/ alternador
Ford : Ecosport EcoSport

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com