





NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN




ZEN 2025

Dientes (T) 13 , Ø Exterior Piñón (G) 34 , Longitud Total (L) 65 , Nº Estrías (SPL) 12 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 46.5 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Mitsubishi
Impulsor para arranque
Mitsubishi : Lancer 2.0 DID - 2008...2012
Dodge : Journey 2.0 CRD - 2008...2011
Jeep : Compass 2.0 CRD - 2006...2015
Jeep : Patriot 2.0 CRD - 2006...2015




ZEN 1880

Dientes (T) 10 , Ø Exterior Piñón (G) 31.8 , Longitud Total (L) 64 , Nº Estrías (SPL) 6 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 43.5 , Prof. Rebaje (RH) 1.5 , Sentido de Rotación Antihorario ,
Sistema: Remy
Impulsor para arranque
John Deere :




ZEN 2033

Dientes (T) 11 , Ø Exterior Piñón (G) 33.5 , Longitud Total (L) 58 , Nº Estrías (SPL) 16 , Ø Interno Piñón (ID) 11 , Ø Externo (D) 47.4 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Bosch
Impulsor para arranque
.Fiat. : Tipo 1.6 Multijet 2015...
Suzuki : Vitara 1.6 - 2016...
.Fiat. : Toro 2.0 4x4 Diesel




ZEN 2035

Dientes (T) 13 , Ø Exterior Piñón (G) 34.5 , Longitud Total (L) 43 , N° Estrías (SPL) 8 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 48.8 , Prof. Rebaje (RH) 2 , Sentido de Rotación Horario , Sistema: Valeo
Impulsor para arranque
Hyundai : Elantra 2.0 Start Stop - 2021
Kia : Soul 2.0 Start Stop - 2020
Hyundai : ix35 2.0 Start Stop - 2020
Hyundai : Creta 2.0 Start Stop - 2020




ZEN 2017

Dientes (T) 10 , Ø Exterior Piñón (G) 33 , Longitud Total (L) 69.4 , N° Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) 12.06 , Ø Externo (D) 54.5 , Prof. Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario , Sistema: Valeo
Impulsor para arranque
John Deere : Cosechadora
John Deere : Tractores
John Deere : Excavadora




ZEN 5824

N° Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 53.4 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 40.7 , Dist. 1º Hilo (Z) 13 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 15 , Rotacion Horario , Sistema: .Ford.
Polea p/ alternador
.Ford. : Ecosport 1.5 TDCi
.Ford. : Fiesta 1.4, 1.6 TDCi
.Ford. : Focus 1.5, 1.6 TDCi
.Ford. : Mondeo 1.6, 2.0 TDCi
Volvo : S80
Volvo : S40
Volvo : V40
Volvo : V70
Volvo : S60
.Ford. : S-Max 1.6, 2.0 TDCi
Volvo : C30 2010...2012
Volvo : V50
.Ford. : Kuga 1.5, 2.0 TDCi
Mazda : 3 1.6 MZ-CD
Mazda : 5 1.6 CD
.Ford. : C-Max 1.6 TDCi
Mazda : 2 1.4, 1.6
Volvo : V60




ZEN 5828

Nº Ranuras (R) 8 , Ø Ranura (RD) 56 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 39.1 , Ancho (W) 4.3 , Dist. 1º Hilo (Z) 61 , Ø Externo (OD1) 16 , Prof. Rebaje (H) , Rotacion Horario , Sistema: John Deere
Polea p/ alternador
John Deere : Tractores




ZEN 5829

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 52 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 42.4 , Dist. 1º Hilo (Z) 14.6 , Ø Externo (OD1) 58 , Prof. Rebaje (H) 10.8 , Rotacion Horario , Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Audi : A4 2.0 TDI
.Volkswagen. : Passat 1.6, 2.0 TDI
.Volkswagen. : Polo
.Volkswagen. : Golf 1.6, 2.0
.Volkswagen. : Caddy
.Volkswagen. : Sharan
Audi : A3 1.6, 2.0
Seat :
Skoda :
.Volkswagen. : Touran 1.6, 2.0 TDI
.Volkswagen. : Tiguan 2.0
Audi : Q2 1.6, 2.0 TDI
Audi : Q3 2.0 TDI
.Volkswagen. : T-Cross




ZEN 5830

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 53.7 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 17 , Ancho (W) 43.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 16.2 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 17 , Rotacion Horario , Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Mercedes-Benz : Clase C AMG C43 - 2016...
Mercedes-Benz : Clase C C450 - 2015...2018
Mercedes-Benz : Clase E AMG - 2016...
Mercedes-Benz : Clase E T - 2016...
Mercedes-Benz : Clase GL GL 450 - 2014...2015
Mercedes-Benz : Clase GLC AMG 43 - 2016...2019
Mercedes-Benz : Clase GLE 450 - 2015...2018
Mercedes-Benz : Clase GLS 450 - 2016...2019




ZEN 5831

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 55 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 46.3 , Dist. 1º Hilo (Z) 18.7 , Ø Externo (OD1) 60 , Prof. Rebaje (H) 14 , Rotacion Horario ,
Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Mercedes-Benz : Clase E 180, 200, 250, 300
Mercedes-Benz : Clase E 2016...




ZEN 5833

Nº Ranuras (R) 4 , Ø Ranura (RD) 52.4 , Ø Rebaje (ID) 15.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 36.5 , Dist. 1º Hilo (Z) 9.1 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 11 , Rotacion Horario ,
Sistema: .Toyota.
Polea p/ alternador
.Toyota. : Corolla 1.3 - 2012...2018
.Toyota. : Yaris 1.2 - 2013...




ZEN 6014

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 55.9 , Ø Rebaje (ID) 17.03 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 41.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 12.4 , Ø Externo (OD1) 61.1 , Prof. Rebaje (H) 10 , Rotacion Horario ,
Sistema: Bosch
Polea p/ alternador con amortiguación
Audi : A4
Audi : A6 2010...2018
.Volkswagen. : Passat 2011...
.Volkswagen. : Polo 2009...
.Volkswagen. : Golf 2014...
.Volkswagen. : New Beetle
.Volkswagen. : Sharan 2010...
.Volkswagen. : Transporter 2003
Audi : A3 2012...
.Volkswagen. : Touran 2015...
.Volkswagen. : Amarok 2.0 TSI - 2010...2016
.Volkswagen. : Tiguan 2016...
Audi : A5 2007...2017
Audi : Q5 2008...2017
Audi : A1 2010...2018
.Volkswagen. : Scirocco 2008...2017
Audi : Q3 2010...2018
Audi : A7 2010...2018



ZEN 2043

Dientes (T) 10 , Ø Exterior Piñón (G) 32.09 , Longitud Total (L) 81.2 , N°
Estrías (SPL) , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) 44.2 , Prof. Rebaje (RH) ,
Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Denso
Impulsor para arranque
.Toyota. : Corolla 1.5, 2.0 2019...
.Toyota. : Corolla Cross 1.5, 2.0 2019...



ZEN 5839

N° Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 54 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 ,
Ancho (W) 38.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 14.7 , Ø Externo (OD1) 58 , Prof. Rebaje
(H) 11.1 , Rotacion Horario ,
Sistema: Bosch
Polea p/ alternador
.Fiat. : Strada .3 8V Firefly 2020...

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555
📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)
Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com